Dibal PV-COM 6.07 Setup

Si Tiene una bascula Dibal y quiere usarla con PVCOM debe cambiar el protocolo de su bascula asi:

1. Apaga la bascula y enciendela. (Mientras hace el conteo de 9 a 0 presiona 7 y Enter al tiempo)

Antes de que llegue a Ceros

2. Oprima la Tecla C para entrar en la configuracion

3. Con las Flechas seleccione un parametro o tipo de salida (Type)

Al terminar confirmar con ENTER

Type	Bauds	Data Bits	Stop Bits	Parity	Type	Bauds	Data Bits	Stop Bits	Parity
0	9600	8	1	No	20	4800	7	1	Even
1	9600	8	1	Even	21	4800	7	1	Odd
2	9600	8	1	Odd	22	4800	7	2	Even
3	9600	8	2	No	23	4800	7	2	Odd
4	9600	7	1	Even	24	2400	8	1	No
5	9600	7	1	Odd	25	2400	8	1	Even
6	9600	7	2	Even	26	2400	8	1	Odd
7	9600	7	2	Odd	27	2400	8	2	No
8	19200	8	1	No	28	2400	7	1	Even
9	19200	8	1	Even	29	2400	7	1	Odd
10	19200	8	1	Odd	30	2400	7	2	Even
11	19200	8	2	No	31	2400	7	2	Odd
12	19200	7	1	Even	32	1200	8	1	No
13	19200	7	1	Odd	33	1200	8	1	Even
14	19200	7	2	Even	34	1200	8	1	Odd
15	19200	7	2	Odd	35	1200	8	2	No
16	4800	8	1	No	36	1200	7	1	Even
17	4800	8	1	Even	37	1200	7	1	Odd
18	4800	8	1	Odd	38	1200	7	2	Even
19	4800	8	2	No	39	1200	7	2	Odd

4. Seleccione el numero de protocolo de salida

Con las Flechas seleccione un protocolo y confirme con Enter

Código	Protocolo	Código	Protocolo
1	ANKER	26	-------
2	TPV CASIO	27	DATECS
3	RIVA / UNIWELL	28	TPV CASIO NUEVO
4	TISA	29	-------
5	EAN a PC ICL	30	DIALOG 06 sin atender al peso mínimo
6	SANYO	31	ELZAB
7	APOLLO/SAMSUNG POLONIA	32	TOWA
8	DELTA	33	SHARP UP-700-2
9	ALFA	34	QT-6000
10	DOLAR/SAMSUNG ESPAÑA	35	OLIVETTI
11	SAMSUNG PORTUGAL	36	TF-1000
12	UNIPROX (BMC PS-2000)	37	SHARP UP-800
13	UNIPROX con checksum	38	IBM
14	SHARP UP-700	39	DIALOG 06 sin atender a la tara recibida
15	KABEL (ITALIA)	40	DIALOG 06 sin atender a peso mínimo ni a la tara recibida
16	NCI	41	-------
17	ECR-POSNET	42	DIBAL Terminal
18	TISA con envío en peso estable	43	IBM/HUGIN "SERD" para cajas CHD 3010
19	VD TISA	44	ANKER con envío de peso cero
20	VD SEUR	45	COM (DATECS 2)
21	UNIPROX con 6 dígitos de precio	46	SAMSUNG CHINA
22	STAR (con envío en peso estable)	47	HUNAN WEIBOSHI
23	--------	48	METTLER (PRECIA)
24	Checkout_Dialog06	49	CARREFOUR
25	EUROSTAR 2000T ALPHA	50	DIALOG 02/04

Para terminar y Salir oprima sostenido on/off para apagar la bascula y vuelva a encenderla